甲基異丁酮(Methyl isobutyl ketone)

注意:此化學品為易燃性及毒性液體,當發生緊急事件時,易燃性及毒性將為救災之主要考量因素。

一、物質辨識資料表

項目	內容
	iso-Butyl methyl ketone \
	Isopropylacetone、4-甲基-2-戊酮、
同義名詞	Hexone \ 4-Methylpentan-2-one \ 4-
	Methyl-2-pentanone · MIBK · Methyl
	isobutyl ketone
化學式	C6H12O
化學文摘命名號碼(CAS No.)	108-10-1
聯合國編號(UN Number)	1245
危害性分類	第 3 類 易 燃 液 體。

二、物性、化性與災害資料

甲基異丁酮為易燃性及毒性物質,重要之特性如下:

1.物性表

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T
項目	物性資料
外觀(物質狀態、顏	以生后夕许哪
色等)	澄清無色液體。
氣味	微弱的酮味、濃甜味及樟腦味。
沸點	116.5℃
比重	0.8017
蒸氣壓	6mmHg(20°C);19.9mmHg(25°C)
蒸氣密度	3.45(空氣=1)
水中溶解度	1.6~2.0g/100ml(水)

2.化性表

, = 1: / -	
項目	化性資料

反應性與不相容性	1.	避免與氧化劑(如過氧化物、硝酸鹽及過氣
		酸鹽)、還原劑及第三丁氧化鉀接觸。

3.災害資料表

項目	災害資料
閃火點	13℃(閉杯)
自燃溫度	448°C
爆炸範圍	1.2% ~8.0%

4.健康危害資料表

項目	健康危害資料
容許濃度	TWA: 50ppm STEL: 75ppm CEILING: —
動物半致死劑量(LD50)	1. 2080mg/Kg(大鼠、食入) 2. 1900mg/Kg(小鼠、食入)
動物半致死濃度(LC50)	1. 8.2~16.4mg/L/4 hr(大鼠、吸入) 2. 25.8mg/L/45 min(小鼠、吸入)
立即危害濃度(IDLH)	500ppm
致癌性分類	IARC 將其列為一
催吐劑	_
嗅覺閾值	0.10~7.8ppm(偵測)、0.27~16ppm(覺察)

三、防災設備

甲基異丁酮之救災需針對人員防護、火災爆炸預防及洩漏預控制等方面選用適當防災器材設備:

1.個人防護設備

使用範圍	設備規格
蒸氣濃度低於 500ppm	(1) 含有防有機蒸氣及粉塵、燻煙、霧滴之
之區域	化學濾罐全面型呼吸防護具

■本手冊各項資料不必然適用特定個案,災害之處理,必要綜合現場所有資訊研判。■ 117-01-2

	(2) 非氣密式連身防護衣(C級)
	(3) 逃生型自攜式呼吸防護具
	(4) 化學防濺護目鏡、護面罩
	(5) 防滲手套(材質以Responder、Teflon、
	4H、Tychem 10000為佳)
	(6) 防護鞋(靴)
蒸氣濃度高於 500ppm	(1) 正壓式全面型自攜式呼吸防護具(SCBA)
	(2) 非氣密式連身型化學防護衣(B級)
	(3) 進火場消防衣(著火時)
	(4) 化學安全護目鏡
	(5) 護面罩
	(6) 防滲手套(材質以Responder、Teflon、
	4H、Tychem 10000為佳)
	(7) 防護鞋 (靴)

2.處理設備

設備名稱	功能	規格或用途
吸收體	救漏 除污	(1) 木屑、活性碳、砂土及通用型吸收 棉。
滅火器	滅火冷卻	(1)一般:化學乾粉、二氧化碳、水霧、 抗酒精型泡沫。(2)小火:化學乾粉、灑水、抗酒精型泡 沫。(3)大火:灑水、水霧。

四、中毒之症狀

甲基異丁酮可經由皮膚接觸、吸入、食入、眼睛接觸引起人體中毒,中毒症狀如下:

(一)症狀:刺激感、噁心、嘔吐、食慾不振、痢疾、頭痛、昏睡。

■本手冊各項資料不必然適用特定個案,災害之處理,必要綜合現場所有資訊研判。■ 117-01-3

(二)急毒性:

	(1) 直接接觸會造成輕度刺激。
	(2) 正常使用情況下,重複暴露可能會造成皮膚龜裂、
	乾燥。
	(3) 皮膚接觸該物質可能會損害個人健康;可能會經由
	吸收導致系統性影響。
	(4) 皮膚接觸該物質會導致輕微但顯著的皮膚發炎反
1 - Fa 1 \ 600	應,且直接或延遲反應皆有可能。
皮膚接觸	(5) 重複暴露會導致接觸性皮膚炎,而有紅腫及起水泡
	的現象。
	(6) 開放性傷口、擦傷或敏感性皮膚不應暴露於該物
	質。
	(7) 藉由割傷、擦傷或損傷進入血液系統可能產生有危
	害的系統性傷害。
	(8) 使用物質前先檢查皮膚並確保外傷有適當保護。
	(1) 刺激鼻、喉,引起噁心、嘔吐、腹潟、頭痛、頭昏
	眼花及食慾降低。
	(2) 吸入正常操作所產生的蒸氣或氣膠(霧滴、燻煙)可
	能會有害個人健康。
	(3) 該物質可能會造成少數人呼吸道刺激,而導致更嚴
	重的肺臟損傷。
	(4) 吸入該蒸氣可能會導致睏倦及頭昏眼花,並可能有
	嗜睡、降低警覺、喪失反射、協調不佳及眩暈的症
	狀。
吸入	(5) 人體暴露 MIBK 蒸氣可能會造成劑量相關的影響,
	會有虛弱、食慾不振、頭痛、眼睛灼熱感、腹痛、
	噁心、嘔吐、喉嚨痛、昏睡、心灼熱、腸痛、中樞
	神經系統低下、麻醉、頭痛。已報導大鼠有腎毒性
	及肝臟損傷,狒狒記憶及行為改變。
	(6) 酮蒸氣會刺激鼻、喉嚨及黏膜。高濃度會壓抑中樞
	神經系統,造成頭痛、眩暈、注意力不集中、昏睡
	及心臟及呼吸衰竭。有些酮類會造成多重神經不
	適、有坐立難安及四肢虚弱。
食入	(1) 可能引起腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉,並抑制神經系

統。

- (2) 吞食該液體可能會造成異物吸入肺內,而有化學性 肺炎的風險;可能導致嚴重結果。
- (3) 意外吞食該物質可能損害個人健康。
- (4)商業或工業環境中進入人體不是一個可能的途徑。 若吞食該液體可能造成胃腸道不適及有和或有毒性。
- (5) 吞食可能能造成噁心、疼痛及嘔吐。
- (6) 嘔吐物進入肺部可能造成肺部發炎會導致死亡。

(1)蒸氣會刺激眼睛,引起灼傷感。液體會造成疼痛、 腫脹及流淚。

(2) MIBK 蒸氣濃度 100-200ppm 可能會刺激眼睛及呼 吸道。

眼睛接觸

- (3) 該物質可能會造成某些人眼睛刺激,並在滴用 24 小時之後造成眼睛損傷。
- (4) 嚴重發炎及疼痛;可能損害角膜。
- (5) 若無適當處置,可能造成永久性視力損傷。
- (6) 重複暴露會造成結膜炎。

(三)慢毒性或長期毒性:

- 1. 長期與皮膚接觸會造成乾燥及皮膚剝落。
- 2. 長期每天吸入 500ppm 達 20~30 分鐘,會引起虛弱、食 慾不振、眼睛灼熱、胃痛、噁心、嘔吐、喉痛、貧 血,肝腫及結腸炎。
- 3. 長期暴露於呼吸刺激物可能會導致氣管疾病,而有呼吸困難及相關系統性症狀。
- 4. 長期或重複皮膚接觸可能會造成乾裂、刺激及可能發 炎。
- 經由重複或長期職場暴露後,該物質可能會蓄積於人 體內,並可能造成某些影響。
- 6. MIBK 可能會造成神經改變導致虛弱及麻木。長期職場 暴露可能會導致噁心、頭痛、眼睛灼熱及虛弱。可能 會有眩暈、昏睡、腹痛及輕微肝臟放大。

7. 慢性溶劑吸入暴露可能會導致神經系統不適及肝臟和血液改變。

五、急救方式

甲基異丁酮之搶救者須按前述救災設備中之個人防護設備完整 穿戴,方可進入災區救人。首先將患者迅速搬離現場至通風 處,再檢查患者之中毒症狀,判斷出中毒路徑給予適當之救 護。

1.中毒急救基本處理原則

(1) 不管吸入性、接觸性或食入性中毒之傷害,均可先給予 100%氧氣。 (2) 若意識不清,則將患者置於復甦姿勢,不可餵食。 (3) 若無呼吸、心跳停止,立即施予心肺復甦術(CPR)。 (4) 若患者有自發性嘔吐,讓患者向前傾或仰躺時頭部側傾,以減低吸入嘔吐物造成呼吸道阻塞之危險。 (5) 若患者食入或吸入性的中毒傷害,不要使用	檢查項目	急救原則
口對口人工呼吸。 (6) 若患者接觸到此物質,應立即使用肥皂和清	眼睛、呼吸、心	(1) 不管吸入性、接觸性或食入性中毒之傷害, 均可先給予 100%氧氣。 (2) 若意識不清,則將患者置於復甦姿勢,不可 餵食。 (3) 若無呼吸、心跳停止,立即施予心肺復甦術 (CPR)。 (4) 若患者有自發性嘔吐,讓患者向前傾或仰躺 時頭部側傾,以減低吸入嘔吐物造成呼吸道 阻塞之危險。 (5) 若患者食入或吸入性的中毒傷害,不要使用 口對口人工呼吸。

2.吸入性傷害之急救

- (1) 立即將患者移至新鮮空氣處。
- (2) 若呼吸停止, 施予人工呼吸或心肺復甦術。
- (3) 立即就醫。

3.皮膚接觸性傷害之急救

- (1) 立即用大量的水沖洗 10 分鐘以上。
- (2) 如仍有刺激感則立即就醫。
- ■本手冊各項資料不必然適用特定個案,災害之處理,必要綜合現場所有資訊研判。■ 117-01-6

(3) 污染衣物須洗淨前方能丟棄。

4.眼睛接觸性傷害之急救

- (1) 立即撐開眼皮用溫水緩和沖洗 20 分鐘上。
- (2) 立即就醫。

5.食入性傷害之急救

- (1) 若患者即將或已喪失意識或痙攣,勿餵食任何食物。
- (2) 勿催吐。
- (3) 給患者喝下 240-300 亳升的水,以稀釋胃中物質。
- (4) 立即就醫。

六、救災方式及災後處理

1.洩漏之救災

	· · · · ·
嚴重度	應對措施
	1. 切斷所有引火源,危險區域內禁止有燃燒物品、火
	焰、抽煙等情形出現。
一般處理	2. 若能在無風險下處理洩漏,即刻止漏。
一	3. 撒水可降低蒸氣量。
	4. 將砂或其他不燃吸收體吸附洩漏液後,將廢棄物置
	入容器中,待事後再行處理。

2.火災之救災

嚴重度	應對措施
	1. MIBK若暴露於氧化劑或受熱,極具火災危害。
	2. 撤退並自安全距離或受保護的地點滅火。
	3. 位於上風處以避免危險的蒸氣和有毒的分解物。
一般	4. 滅火前先阻止溢漏,如果不能阻止溢漏且周圍無任
	何危險,讓火燒完,若沒有阻止溢漏而先行滅火,
	蒸氣會與空氣形成爆炸性混合物而再引燃。
	5. 隔離未著火物質且保護人員。

- 6. 安全情况下將容器搬離火場。
- 7. 以水霧冷卻暴露火場的貯槽或容器。
- 以水霧滅火可能無效,除非消防人員受過各種易燃 液體之滅火訓練。
- 如果溢漏未引燃,噴水霧以分散蒸氣並保護試圖止漏的人員。
- 10. 以水柱滅火無效。
- 11. 大區域之大型火災,使用無人操作之水霧控制架或 自動搖擺消防水瞄。
- 12. 儘可能徹離火場並允許火燒完。
- 13. 遠離貯槽。
- 14. 貯槽安全閥已響起或因著火而變色時立即徹離。
- 15. 未著特殊防護設備的人員不可進入。
- 16. 通常不用水霧來滅火,但可噴水霧冷卻暴露於火場 的容器。

3.災後之處理

一般處理:

(1) 洩漏區應進行通風換氣。

大量洩漏:

- (1) 將其溶解於可燃性溶劑內(例如酒精),置於配有氣體清潔 裝置的適當焚化箱內處理。
- (2) 大量外洩可回收,如回收不實際,將之溶解在有機溶劑 (如醇類)後將其噴入適當的燃燒爐內焚毀。

小量洩漏:

(1) 可以吸收棉吸收後放置在安全通風處(如化學排煙櫃),而後以有害事業廢棄物處理方式處理之。




圖 117.1 甲基異丁酮中毒到醫院前之緊急救護流程圖